

梅雨前線に伴う大雨による崩壊地等分布図（第3報）

国土地理院



■ 地山・土砂が見えている範囲

- この情報は、国土地理院が7月6日に撮影した空中写真から、地山・土砂が見えている部分を判読したものです。現地踏査は実施していないことから、実際に梅雨前線に伴う大雨により崩壊等のあった箇所でもプロットできていない場合や、梅雨前線に伴う大雨による崩壊地以外の箇所を判読している場合があり得ます。
- 崩壊地の位置を把握するための資料で、人家等に被害のない箇所もプロットしています。

2021年7月6日作成